

Рекомендации по разделке оптического кабеля производства ООО «Инкаб»

Общие рекомендации.

- 1.1. Разделку кабеля должен проводить обученный и аттестованный персонал.
- 1.2. При разделке оптического кабеля допускается использование только специального набора инструментов.
- 1.3. Длина разделки участка кабеля определяется исходя из необходимого минимума для обеспечения качественного монтажа.
- 1.4. При проведении входного контроля длина разделки оптического кабеля не должна превышать 300 мм.
- 1.5. При разделке кабеля механические воздействия не должны превышать допустимых для данного типа кабеля.

2. Рекомендации по разделке кабеля марки ДПТ.

2.1.	S помощью стриппера для удаления оболочки выполнить поперечный разрез оболочки кабеля, не разрезая упрочняющие нити.	
2.2.	От места поперечного вскрытия к концу кабеля с помощью стриппера или плужкового ножа выполнить два продольных противоположно расположенных разреза оболочки.	
2.3.	Снять наружную оболочку кабеля.	

2.4.	<p>Удалить упрочняющие нити с помощью ножниц для резки арамидных нитей.</p>	
2.5.	<p>Аккуратно, не повреждая сердечника кабеля, с помощью стриппера выполнить поперечный разрез внутренней оболочки.</p>	
2.6.	<p>Аккуратно стянуть внутреннюю оболочку кабеля. Для облегчения стягивания можно проводить операцию в несколько этапов небольшими отрезками.</p>	
2.7.	<p>Размотать и удалить скрепляющие нити скрутки оптических модулей.</p>	
2.8.	<p>С помощью специальной жидкости (D-Gel) или бензина удалить гидрофобный заполнитель.</p>	

2.9.	Раскрутить оптические модули.	
2.10.	Перекусить центральный силовой элемент на необходимой длине.	
2.11.	Перекусить заполняющие скрутку кордели.	
2.12.	Удалить оболочку оптических модулей с применением прецизионных стрипперов, исключая механическое повреждение оптических волокон.	
2.13	Разделка оптического кабеля окончена.	

3. Рекомендации по разделке кабеля марки ДПЛ.

3.1	<p>С помощью стриппера для удаления оболочки выполнить поперечный разрез оболочки кабеля, разрезав также металлическую ленту.</p>	
3.2	<p>Стянуть наружную оболочку с металлической лентой с внутренней оболочки.</p>	
3.3.	<p>Для облегчения стягивания наружной оболочки операции 3.1. и 3.2. следует проводить в несколько этапов небольшими отрезками.</p>	
3.4.	<p>С целью недопущения механического повреждения внутренней оболочки кромкой металлической ленты, в месте поперечного вскрытия наружной оболочки изгиб кабеля выполнять запрещается.</p>	
3.5.	<p>Для заземления металлической ленты: С помощью стриппера выполнить поперечный разрез наружной оболочки кабеля, не разрезая металлическую ленту.</p>	

3.6.	<p>Разогреть феном участок для снятия полиэтиленовой оболочки.</p>	
3.7.	<p>Острым ножом выполнить два противоположно расположенных продольных разреза оболочки.</p>	
3.8.	<p>С помощью ножа удалить разогретую полиэтиленовую оболочку.</p>	
3.9.	<p>Наждачной бумагой удалить ламинированное покрытие с бронированной ленты.</p>	
3.10	<p>Металлическая лента готова к заземлению.</p>	

3.11.	Дальнейшие действия проводить по пунктам 2.5.-2.12.	
-------	---	--

4. Рекомендации по разделке кабеля марок ДПОм и ДПОд.

4.1.	С помощью тросокусов перекусить трос на необходимой для разделки длине.	
4.2.	С помощью ножа выполнить продольный разрез кабеля по перемычке между сердечником кабеля и тросом от конца кабеля до места перекуса троса.	
4.3.	Удалить трос.	

4.4.	Дальнейшие действия проводить по пунктам 2.5.-2.12.	
------	---	--

5. Рекомендации по разделке кабеля марки ДПО.

5.1.	Разделку кабеля проводить по пунктам 2.5.-2.12.	
------	---	---